

CUIDADOS EN EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los productos SOLUS deben almacenarse en condiciones adecuadas para garantizar sus características físicas y visuales hasta el momento de su uso. Preste atención a las siguientes condiciones:

- **No almacene durante periodos demasiado largos.** Use el producto preferentemente hasta 06 (seis) meses después de su fabricación. Eso evita cambios de tonalidad, relieve de impresión y maleabilidad.
- **Conserve el material embalado, incluso cuando esté fraccionado.** Eso evita la acción de la humedad y cambios en las características físicas y visuales del producto.
- **Mantenga el producto en un ambiente con una humedad del aire de alrededor del 60%** (ni demasiado húmedo ni demasiado seco). Eso evita cambios en la flexibilidad, elasticidad y resistencia al desgarro, así como la aparición de moho.
- **Evite la exposición a la luz solar,** preferiblemente manteniendo el material cubierto. Eso evita posibles cambios de color.
- **Mantenga la temperatura del lugar de almacenamiento alrededor de 25°C.** Evite temperaturas muy altas o muy bajas, ya que puede haber un cambio en las dimensiones, el espesor, la maleabilidad y la flexibilidad del producto.
- **Guarde las bobinas en posición vertical.** No deben apilarse para que no haya deformaciones o marcas en el producto.
- **Mantenga las placas en la posición horizontal,** preferiblemente en el pallet de origen.
- **Preste especial atención a los cuidados de los productos en colores claros.** Se manchan más fácilmente y pueden aparecer microfisuras en el bajo relieve de la impresión.
- **La manipulación y aplicación de los productos deben realizarse en un lugar limpio,** con las manos, herramientas y equipos también limpios.


CUIDADOS EN EL USO Y CONSERVACIÓN

La conservación de los productos SOLUS debe realizarse de manera adecuada para garantizar sus características y el resultado esperado. Preste atención a las siguientes condiciones:

- Para eliminar los líquidos derramados, use inmediatamente un papel de alta absorción. Si todavía hay una necesidad de limpiar la superficie, use un paño suave, ligeramente humedecido con agua y jabón neutro.
- Evite el contacto con cualquier tipo de producto químico de limpieza, como lejía, alcohol, disolventes, siliconas, removedores o pulidores.
- Nunca use una esponja abrasiva o paja de acero. Evite raspar la superficie con accesorios u objetos puntiagudos, afilados o ásperos, ya que pueden causar arañazos o marcas.
- La exposición directa a la luz solar o a lámparas potentes, así como a las condiciones climáticas. Eso puede alterar las características visuales y disminuir la vida útil del producto.

Debido a la naturalidad del producto y de su proceso de producción, pueden producirse pequeñas variaciones en el color, el brillo, la textura (relieve de la impresión) y el espesor entre los lotes.

 @solusnaturalmente

 +55 51 2101.1900

 www.soluscouroreconstituído.com.br



Accede al Código QR

UNA EMPRESA DE

GRUPPO


NATURALMENTE